

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 38
付帯的な機能リスト(眼圧計等)

No.	機能名称	機能の定義	備考(承認又は許可番号)
1	付帯情報取得	眼圧測定に関する付帯情報の取得(例:患者情報、左右眼情報、測定日時の取得)	23BZ0277
2	眼圧測定値表示	測定された眼圧値、眼圧平均値を表示する機能	23BZ0277
3	前眼部像表示	前眼部像の表示機能	23BZ0277
4	付帯情報表示	眼圧測定に関する付帯情報の表示機能(例:患者情報、左右眼情報、測定日時、測定モードの表示)	23BZ0277
5	位置合わせ情報表示	被検眼との位置合わせ情報表示機能	23BZ0277
6	拡大鏡	プリズム観察特報の拡大表示機能	22BZ0186
7	眼圧測定時点の脈波レベル情報取得	眼圧測定時点の脈波レベル情報(例:脈波信号の上段/中段/下段)を取得し、測定された眼圧値とともに表示する機能	23BZ0277
8	眼圧測定時の異常表示	眼圧測定時の異常(例:アライメントずれ、角膜圧平エラー、睫の入り込み)を検知し、測定された眼圧値とともに表示する機能	06BZ6002
9	エアー吹き付け圧力の異常表示	エアーの吹き付け圧力の異常を検知し、表示する機能	06BZ6002
10	印刷	プリンタへのハード出力機能(例:眼圧、眼圧平均値、患者情報、左右眼情報、測定日時、脈波情報の出力)	23BZ0277
11	眼圧値、付帯情報の送受信	眼圧値データ、付帯情報の送受信機能	06BZ6002
12	設定モードの選択切替	設定モード(例:眼圧表示形式、測定回数、送受信モード、印字出力形式、脈波モード)の切替機能	06BZ6002
13	まばたき検知	まばたきを検知して、測定の回避、吹き付けエアーの停止、まばたきの表示を行う機能	23BZ0277